# 機能:(L)ショットタイムメータ

# 仕様

表示部	最大5桁表示(ゼロサプレス表示、小数点任意設定可能)			
表示範囲 (内部設定基板)	0~9999 (大型表示2~4桁の場合) 0~99999 (大型表示5桁の場合)			
小数点表示	任意に設定可能10進および時間表示(60進)			
設定値メモリー	内部フラッシュメモリによる (5年/回、10万回)			
スケーリング機能	×0.001°~×9999°(大型表示2~4桁の場合) ×0.0001°~×99999°(大型表示5桁の場合) ※ただし、ストップウォッチモードを除く。			
センサー供給用電源	DC12V 100mA			
付属品	キャプコン:2個 取付金具:1式			

## ● 入力仕様


#	入力信号	応答速度		入力レベル※3	入力インピーダンス
1	方形波パルス※1	max10kHz	<b>%</b> 2	HI:4V~ 30V LO:0V~1.5V	正論理:約15kΩ または 負論理:1.5kΩ ※4

確度:±0.01%rdg±1digit ただし、23℃±5℃とする。

- ・各計測モードの計測タイミング(次回計測待機時間)は11msec以上必要。
- ・時間分解能: 0.1msec
- ※1電圧パルス入力およびオープンコレクタ入力などに対応。 端子②③は、パラメータ設定で正論理/負論理の個別切替が可能。
- ※2 パルスON巾:50μs以上 (max10kHz duty1:1)
- ※3 入力レベルは正論理(電圧パルス入力など)の場合のものです。
- %4 NPNオープンコレクタ、2線式センサーご使用の場合は以下のものをご使用 ください。(負論理) (内部は約12Vを1.5k $\Omega$ でプルアップしています。)
  - O N時:残留電圧3V以下 負荷容量7mA以上
  - OFF時:漏れ電流2mA以下

# 端子配列

入力および電源などの配線は表示盤内のネジ端子(8P)へ行います。



※入力信号のシールド線は端子①(GND)へ配線してください。


RESET 入力:表示ゼロリセットは①(GND)と④(RESET)との短絡で行います。 短絡中はリセット表示になります。

HOLD 入力: ホールド入力は①(GND)と⑥(HOLD)との短絡で行います。 短絡中はホールド表示(HOLD/MAX/MIN/P-Pから選択)と なります。


KESE I AJJ	負論理入力 (無電圧入力) (内部は約12Vを1.5kΩでプルアップしています。)
, ,	最小ON巾:20msec 応答遅れ時間:30msec以下

### 計測モード1 測長計(2入力)

●「A動作」: B側入力のON間のA側パルス数を表示します。



●「B動作」:B側入力のONからONまでのA側パルス数を表示します。




#### 計測モード2 2点間通過速度計(2入力)

A側入力のONからB側入力のONまでを速度換算します。

#### 計測モード3 2点時間差計(2入力)

A側入力のONからB側入力のONまでの時間を表示します。




#### 計測モード4 ONタイム計(1入力)

## 計測モード5 ONタイム速度計(1入力)

- ●ONタイム計「A動作」 A側入力のONからOFFまでの時間を表示します。
- ●ONタイム速度計「A動作」 A側入力のONからOFFまでを速度換算します。



- ●ONタイム計「B動作」 A側入力のONからONまでの時間を表示します。(1周期測定)
- ●ONタイム速度計「B動作」 A側入力のONからONまでを速度換算します。(周波数測定)



#### 計測モード6 動作時間計(タイマー)

A側入力のONからOFFまでの時間を計ります。(0.1msec~99999min)

